

Raport z wykonania zdjęć termowizyjnych z drona Autel Evo II

DUAL 640T.

1. Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr. 1 ulica Olszankowa E.

2. Parametry otoczenia

Kamera	XT709		
Temp. Odbicia	0	Temp. otoczenia	0
Transmitacja	1.00	Emisyjność	0.96
Odległość	2.00	Czas wykonania	2022-11-26 18:50:24

3. Opis lokalizacji.

Przedszkole Miejskie nr. 1 zlokalizowane jest w budynku dobudowanym do budynku wielorodzinnego. Budynek zlokalizowany jest pośrodku osiedla budynków wielorodzinnych, dlatego nie udało się wykonać zdjęć pod małym kątem.

W obrazie termalnym budynek wygląda na słabo zaizolowany, jako że widoczne są ślady termiczne pomiędzy łączeniami cegieł na elewacji. Różnice w temperaturach nie są zbyt duże, ale obszary występowania dość rozległe.

Dach budynku wygląda na zaizolowany, nie ma żadnego miejsca gdzie byłaby widoczna transmisja ciepła.

4. Elewacja



